

# Gutachten

Betreff: **Haftpflichtschaden**


Nummer: **20012001**

Datum: **01.01.2001**

Amtl. Kennzeichen: **M-HI 808**

Hersteller: **BMW**

Modell: **Z3 1.8**



**OBINGER & PARTNER**

Sachverständigenbüro

Obinger & Partner · Leopoldstraße 305 · 80135 München

**Herr  
Manfred Gerstmayer  
Goethestr. 21  
D-89331 Burgau**

Ihr Fahrzeug: **BMW Z3 1.8**

Amtl. Kennzeichen: **M-HI 808**

Sehr geehrter Herr Gerstmayer,

diesem Schreiben beigelegt erhalten Sie das von Ihnen bei uns in Auftrag gegebene Original-Gutachten, die zugehörige Rechnung sowie eine Kopie des Gutachtens über Ihr verunfalltes Fahrzeug.

Bitte überweisen Sie die Gutachtenkosten gemäß beiliegender Rechnung auf eines unserer unten aufgeführten Konten.

Die Gutachtenkosten werden Ihnen von der gegnerischen Versicherung wieder zurückerstattet.

**Die Zahlung der Gutachtenkosten ist unabhängig von der Regulierung durch die zahlungspflichtige Versicherung.**

Mit freundlichen Grüßen

Der Sachverständige


Freising, den 09.06.2009



Kfz-Sachverständigenbüro  
Obinger & Partner  
Industriestraße 150  
85210 München

Telefon: 0 89 - 5 678 90  
Telefax: 0 89 - 6 789 02  
Info@sv-mustermann.de

Bankverbindung:  
Hypo-Vereinsbank München  
Kto-Nr.: 702 345 789  
BLZ: 800 350 80



Obinger & Partner · Leopoldstraße 305 · 80135 München

**Barmenia Allgem. Vers.  
Kronprinzenallee 12-18  
42094 Wuppertal**

Ereignis vom: **01.01.2008**  
Vers.-Nummer: **VEX/3472384728-CI**

Anspruchsteller: **Sommer Lydia**  
Amtl. Kennzeichen: **M-HI 808**

Ihr Vers.-Nehmer: **Huber Martin**  
Amtl. Kennzeichen: **DAH-LI 780**

Sehr geehrte Damen und Herren,

diesem Schreiben beigelegt erhalten Sie zur weiteren Bearbeitung das von oben genannten Anspruchsteller bei uns in Auftrag gegebene Original-Gutachten mit zugehöriger Original-Rechnung.

Mit gleicher Post erhält der Anspruchsteller eine Kopie des Gutachtens mit Rechnung.


**Bitte überweisen Sie die Gutachtenkosten gemäß beiliegender Abtretungserklärung und Rechnung inkl. MwSt auf eines unserer unten aufgeführten Konten.**

Mit freundlichen Grüßen

Der Sachverständige

Freising, den 09.06.2009





Obinger & Partner · Leopoldstraße 305 · 80135 München

Herr  
**Manfred Gerstmayer**  
Goethestr. 21  
D-89331 Burgau

## Rechnung

### Haftpflichtschaden

Auftrag vom **01.01.2001**  
Auftrag durch **Anspruchsteller**  
Fahrzeug **BMW**  
**Z3 1.8**  
Amtl. Kennzeichen **M-HI 808**  
Fz-Ident-Nr. **VSX000093M4138453**  
Schadenummer **AJ7878789HJH-5878**  
Versicherung / V-Nr. **Barmenia Allgem. Vers. / VEX/3472384728-CI**  
Versicherungsnehmer **Huber Martin**  
**An der Heide 38, 85244 Röhrmoos**

Rechnung Nr.: **20012001**  
Datum: **27.06.2006**  
Leistung vom: **01.01.2001**

Unsere UStID-Nr.  
DE 127 656 059

**Wir danken für Ihren Auftrag zur Gutachtenerstellung und erlauben uns hiermit in Rechnung zu stellen:**

Position	Betrag	Summe
Gutachten - Grundhonorar	275,00	275,00
und Gutachten erstellen	0,40	0,40
Anteilige Fahrtkosten	2,25	2,25
Fotokosten	18,00	216,00
Schreibgebühren	7,50	7,50
Porto / Telefon	12,50	12,50
Fremdkosten	25,00	25,00

Gesamtbetrag ohne MwSt  
16,00% MwSt

€ 538,65  
€ 86,18


**Gesamtbetrag inkl. MwSt**

€ **624,83**

Zahlbar bis spätestens: **27.07.2006**

Bei Auslandsüberweisungen: (IBAN) - DE552007002405728530 / (BIC) - DEUTDE33MUC





**OBINGER & PARTNER**  
Sachverständigenbüro

## **G u t a c h t e n**

**20012001 - 01.01.2001**

**Haftpflichtschaden**



**BMW**

**Z3 1.8**

**M-HI 808**


**VSX000093M4138453**



Kfz-Sachverständigenbüro  
Obinger & Partner  
Industriestraße 150  
85210 München

Telefon: 0 89 - 5 678 90  
Telefax: 0 89 - 6 789 02  
Info@sv-mustermann.de

Bankverbindung:  
Hypo-Vereinsbank München  
Kto-Nr.: 702 345 789  
BLZ: 800 350 80



## **Gutachten**

**Nr.: 20012001 vom: 01.01.2001**

**M-HI 808**

### **Inhalt**

Gutachtendeckblatt	1
Reparaturkosten	1
Fahrzeug / Technische Daten	2
I. Auftrag	3
II. Zustandbeschreibung	3
III. Fahrfähig	3
IV. Zustand des Fahrzeuges bei Besichtigung	3
V. Anstoss-/Schadenbereich	3
VI. Technische Daten	3
VII. Schadenhergang	3
VIII. Schadenumfang und Schadenbeschreibung	4
IX. Anmerkung	4
Reparaturkalkulation	5
X. Reparaturkosten	11
XI. Bemerkung	11
XII. Beurteilung	11
XIII. Reparaturdauer	11
Fahrzeugbewertung	12
XIV. Wiederbeschaffungswert	13
XV. Wertminderung	13
XVI. Nutzungsentschädigung	13
XVII. Gutachtenfertigstellung	13
Fotodokumentation (3 Fotos)	

Anlagen: Abtretungserklärung Wertminderungsberechnung





Obinger & Partner · Leopoldstraße 305 · 80135 München

Herr  
**Manfred Gerstmayer**  
Goethestr. 21  
D-89331 Burgau

## Gutachten

Nr.:	<b>20012001</b>
Datum:	<b>01.01.2001</b>
Seiten:	<b>13</b>
Fotos:	<b>03</b>

### Haftpflichtschaden

Schadenummer	AJ7878789HJH-5878
Versicherung	Barmenia Allgem. Vers. Kronprinzenallee 12-18 42094 Wuppertal VEX/3472384728-CI
Versicherungsnummer	DAH-LI 780
Amtliches Kennzeichen (VN)	Huber Martin
Versicherungsnehmer (VN)	An der Heide 38 85244 Röhrmoos M-HI 808
Amtliches Kennzeichen (AST)	Sommer Lydia
Anspruchsteller (AST)	Dachauer Str. 105 80135 München
Ereignis vom / Unfalltag	01.01.2008
Auftrag vom / durch	01.01.2001 / Anspruchsteller
Auftragserteilung erfolgte	Telefonisch
Besichtigungsdatum	01.01.2001 / 14:30
Besichtigungsort	Bei Anspruchsteller
Sachverständiger	Hr. Mustermann
Reparaturfirma	Autohaus Mustermann 80105 München

### Zusammenfassung - Reparaturschaden

Reparaturkosten ohne MwSt	EUR	7.185,27
Gesamtbetrag ohne MwSt	EUR	7.185,27
19,00% MwSt	EUR	1.365,20
<b>Gesamtbetrag inkl. 19,00% MwSt</b>	<b>EUR</b>	<b>8.550,47</b>
Reparaturdauer in Arbeitstagen ca.		3-5
Wiederbeschaffungswert (inkl. 19,00% MwSt)	EUR	10.500,00
Neupreis (steuerneutral)	EUR	20.000,00
Wertminderung merkantil (ohne MwSt)	EUR	360,00
Restwert (inkl. 16,00% MwSt)	EUR	14.850,00
Nutzungsausfallentschg. p. Tag (Gruppe: C)	EUR	34,00
Notreparatur (inkl. 16,00% MwSt)	EUR	300,00



### Fahrzeugdaten


Amtliches Kennzeichen	M-HI 808
Fahrzeugart	Pkw
Aufbau	Roadster
Hersteller	BMW
Modell / Typ	Z3 1.8
Schlüssel-Nr.	010201/0600/756008 9
Fz-Ident-Nr.	VSX000093M4138453
Antriebsart	Otto / G-Kat
Leistung / Hubraum	84 KW / 1800 ccm
Leergew./Zulässiges Gesamtgew./Nutzlast	1035 kg / 1580 kg / 545 kg
Radstand	2920 mm
Sitzplätze	2
Baujahr	1999 (Lt. KFZ-Zulassung)
Erstzulassung / Letzte Zulassung	25.05.1999 / 25.05.1999
Nächste HU / AU	05.2002 / 05.2002
Tachostand	35800 Km / abgelesen
Gesamtlaufleistung	35800 Km / geschätzt
Vorbesitzer	Fahrzeug in Erstbesitz
Farbe	Antrazit - Uni
Bereifung	165/65 R1478S
Reifenzustand	VL: 5MM / VR: 5MM / HL: 5MM / HR: 5MM Res.-Rad: 5 MM
Allgemeinzustand	Neuwertig
Karosseriezustand	Sehr gut
Lackzustand	Guter, gepflegter Zustand
Reparierte Vorschäden	Unfallfrei lt. Angabe
Vorhandene Altschäden	Keine erkennbar / bzw. repariert
Anstossbereich	RV/VR/VM/Dach/Boden

### Ausstattung / Zubehör

ABS, AHK-Abnehmbar, ALU, ASD, ASR, Airbag L/R, Auto-Tel., CD-Wechsler Automatik-Getr., Bord-Computer, Color, Dachantenne, El.-ASP 2X heizbarEl.-Fensterhbr. VO, El.-SSD, Heckantenne, Heckschürze, Heckspoiler, ZVHeckwischer, Klima-Autom., Nebel-Scheinwg L/R, Auto-Tel., CD-Wechsler, Automatik, Fahrschul-Einricht.

### Bemerkung

Der Fzg.Schein lag bei Besichtigung vor  
Die Fz-Ident-Nr. wurde durch den SV am Fahrzeug überprüft  
Anwesend bei Besichtigung: Fahrzeug-Halter



### I. Auftrag

Gemäß Auftrag vom 01.01.2001 durch den Fahrzeughalter wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung der Schadenhöhe beim Fzg-Halter, in dessen Beisein besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

### II. Zustandbeschreibung

Das Fahrzeug befand sich vor Schadeneintritt in einem guten, gepflegten und ordentlichen Zustand.


### III. Fahrfähig

Nach dem Schadenereignis befand sich das Fahrzeug im fahrfähigen, aber nicht verkehrssicheren Zustand im Sinne der STVZO.

### IV. Zustand des Fahrzeuges bei Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte in undemontiertem Zustand. Das Fahrzeug befand sich offensichtlich noch in gleichem Zustand wie unmittelbar nach dem Schadenereignis.

### V. Anstoss-/Schadenbereich




**Bodengruppe**

### VI. Technische Daten

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden aus den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen, die FZ-Ident-Nr. wurde am Fahrzeug verglichen.

### VII. Schadenhergang

Zum Schadenhergang sind Einzelheiten nicht bekannt, insoweit wird auf die Schadenunterlagen verwiesen.



### VIII. Schadenumfang und Schadenbeschreibung

Die äußerlich am Fahrzeug erkennbaren Beschädigungen wurden durch ein unmittelbar von außen her, mit plötzlicher mechanischer Gewalt, einwirkendes Ereignis verursacht.

Hierbei wurde das Fahrzeug wie folgt beschädigt:

Heckklappe, Abschlußblech, Kofferraumboden und Seitenwand re. unten und oben sind erheblich deformiert. Auspuff ist bis zum Krümmer gestaucht. Stoßfänger, Rückleuchten und div. Abdeckungen sind zerstört.

Motorhaube, Frontbleche und beide Längsträger sind deformiert. Scheinwerfer re., Kühler und div. Zier-/Anbauteile beschädigt bzw. zerstört.

Hierzu wird auch auf die beigefügten Lichtbilder und die Reparaturkostenkalkulation verwiesen.

### IX. Anmerkung

Die Instandsetzungskostenkalkulation wurde mittels Datenfernübertragung auf einer EDV-Anlage erstellt.

Die ausgewiesenen AW (Arbeitswerte) einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile entsprechen den Empfehlungen des Herstellers.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die erkannten Beschädigungen am Fahrzeug sind in der beigefügten Kalkulation im einzelnen bezeichnet. Die als Prüfen "P" aufgeführten Positionen liegen direkt im Schadenbereich, hier konnte bei Besichtigung keine eindeutige Schädigung erkannt werden.

Der vorgegebene Reparaturweg gewährleistet die kostengünstigste Instandsetzung unter wirtschaftlich vertretbaren Gesichtspunkten und technischen Voraussetzungen.


Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen den Herstellerrichtpreisen. Eine Preisbindung besteht nicht, so daß gegebenenfalls Preisabweichungen bei den einzelnen Positionen möglich sind. Siehe dazu auch in der Kalkulation unter "ERLÄUTERUNGEN" .

Hinweis :

Bei der Besichtigung und Überprüfung des Fahrzeuges waren ohne Demontage und Vermessung außer den aufgeführten Beschädigungen weitere Schäden nicht erkennbar. Sollten nach der Demontage und / oder Vermessung weitere Schäden festgestellt werden, so ist unbedingt der Sachverständige zwecks eventueller Nachbesichtigung zu informieren. Hierbei sind die ausgewechselten Ersatzteile bis zur Nachbesichtigung und Überprüfung durch den Sachverständigen aufzubewahren.








REPARATUR-KALKULATION NR SKH0806357 03.06.2008\*

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.06.2008

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
7087	STOSSDAEMPFER V L	211 323 1100	169.00
7088	STOSSDAEMPFER V R	211 323 1100	169.00
7163	BREMSSCHLAUCH V L	211 420 0848	24.43
7201	SCHEIBENRAD LM V L	:B6 6 47 1050	155.46
7227	REIFEN V L		161.00*
7251	DREHZAHLFUEHLER V L	211 540 2917	91.27
7263	ARM STABILISATOR V L	211 320 3989	30.51
7302	PARAMETERLENKUNG AT	#211 460 3200 80	1411.10

SYSTEM AUDATEX

SYSTEM AUDATEX



S C H L U S S K A L K U L A T I O N						EUR	EUR	
-----								
A R B E I T S L O H N    ZEITBASIS    12 AW = 1 STD								
GESAMT KL 1	231 AW	X	88.00	EUR/STD	1	694.00		
GESAMT KL 2	56 AW	X	88.00	EUR/STD		410.67		
VERMESSEN KL 1	30 AW	X	88.00	EUR/STD		220.00		
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN							2 324.67	
N E B E N K O S T E N								
UNTERBODENSCHUTZ						10.00		
HOHLRAUMKONSERV.								
LOHN KL 1	3 AW	X	88.00	EUR/STD		22.00		
MATERIAL						10.00		
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN							42.00	
L A C K I E R U N G								
ARBEITSKOSTEN						528.00		
MATERIALKOSTEN	35.00 %						184.80*	
GESAMTSUMME LACKIERUNG							712.80	
E R S A T Z T E I L E								
AUFSCHLAG	15.00%						3 500.25	
KLEINERSATZTEILE (	2.0%)						525.04	
							80.51	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE							4 105.80	
REPARATURKOSTEN	OHNE MWST.....						7 185.27	
-----								
MWST 19.00 %							1 365.20	
REPARATURKOSTEN	MIT MWST.....						8 550.47	


ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
+ = FARB-NR BESTIMMEN  
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT  
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH  
LIZENZ = STAWER02  
05.06.2008

\* = ANWENDERANGABEN  
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
# = AUSTAUSCHTEIL  
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR  
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

SYSTEM AUDATEX



AUFTRAGS-NR SKH0806357

SCHLUESSEL-NR 10387766

-----  
F A H R Z E U G K U R Z B E W E R T U N G  
-----


FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER FIRMA  
GERHARD KÜHNEL E.K.  
DEUTERSTR. 3  
86356 NEUSÄß  
BESICHTIGUNGSDATUM 02.06.2008

-----  
AMTLICHES KENNZEICHEN A-GF 2410  
ART / AUFBAU P K W / LIMOUSINE  
HERSTELLER MERCEDES-BENZ  
TYP E 220 CDI  
AUSFUEHRUNG CLASSIC  
FAHRZEUG-IDENT-NR WDB2110061A090816  
TUEREN 4  
MOTORART DIESEL  
HUBRAUM / LEISTUNG 2148 CCM / 110 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKL. 04R / EU3 EU4  
ERSTE ZULASSUNG 11.09.2003  
NAECHSTE HAUPTUNTERSUCHUNG 09.2008  
GESAMTLAUFLEISTUNG 176982 KM ABGELESEN  
-----

A U S S T A T T U N G

ABS, ABLAGEN E-KLASSE, AIRBAG: AIRBAG MIT MEHRSTUFIGER AUSLOES.,  
ARMAUFLAGE MIT FACH, ARMLEHNEN HINTEN, AUSSENSPIEGEL ELEKTR.  
VERSTELLB. U. BEH., AUSSENTEMPORATURANZEIGE, AUSSTIEGSLEUCHTEN  
4FACH, BREMS-ASSISTENT-SYSTEM (BAS), BREMSANLAGE M. SENSOTRONIC  
BRAKE CONTROL, COLORGLAS, DREHZAHLMESSER, DRITTE BREMSLEUCHE,  
ELEKTRONISCHES STABILITAETS-PROGRAMM, FAHRLICHTASSISTENT,  
FENSTERHEBER ELEKTRISCH 4FACH, GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE,  
HECKDECKELFERNENTRIEGLUNG, HOLZAUSFUEHRUNG CALYPTUS LINEA,  
KINDERSICHERUNG MECHANISCH, KINDERSITZERKENNUNG IM BEIFAHRERSITZ,  
KLIMA: KLIMATISIERUNGSAUTOM "THERMATIC", KOMFORTFAHRWERK,  
KOPFSTUETZEN AUF ALLEN PLAETZEN, LACKIERUNG: UNI,  
LADEGUTBEFESTIGUNG IM KOFFERRAUM, LEICHTMETALLRAEDER 4FACH IN  
7-LOCH-DESIGN, LENKRAD: MULTIFUNKTIONSLENKRAD, LENKSAEULE:  
MECHANISCH EINSTELLBAR, LESELEUCHTEN IM FOND LINKS UND RECHTS,  
NEBELSCHEINWERFER VORN, POLSTER: STOFF, RADIO: MB AUDIO 20 CD,  
RAEDER: >>TIREFIT<< REIFENDICHTMITTEL, REGENSENSOR, REISERECHNER  
IN MULTIFUNKTIONSDISPLAY, SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT,  
SCHEIBENWASCHDUESSEN BEHEIZT, SCHLIESSUNG MIT AUTOM. VERRIEGELUNG,  
SERVOLENKUNG MIT SICHERHEITSLLENKSAEULE, SICHERHEITSGURTE E-KLASSE,  
SITZ: VORDERSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR, SITZBELEGUNGSERKENNUNG  
IM BEIFAHRERSITZ, SONNENBLENDEN MIT MAKE-UP-SPIEGEL, STECKDOSE 12  
V VORNE UND IM FOND, TEMPOMAT, TRAEGERSYSTEM-VORRUESTUNG, UPFRONT-  
UND UEBERROLLSENSORIC, WARNSUMMER FUER FAHRZEUGBELEUCHTUNG,  
WARTUNGINTERVALLANZEIGE "ASSYST PLUS", WEGFAHRSPERRE (ANERKANNT  
VON AZT), ZENTRALVERRIEGELUNG MIT INNENSCHALTER


SYSTEM AUDATEX / SCHWACKE



ER G E B N I S : DIE AUF DEN 02.06.2008 BEZOGENE BEWERTUNG DES  
----- FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES GÜLTIGEN  
SCHWACKE-MARKTBERICHTES ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFÜHRT :  
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT M MWST EUR \*\*\*16.800,00  
ENTHALTENE MWST EUR \*\*\*\*2.682,35  
-----  
WERTINGEN, DEN 05.06.2008

SYSTEM AUDATEX / SCHWACKE

SYSTEM AUDATEX



### X. Reparaturkosten

EUR 8.550,47

Gemäß beiliegender Schadenkalkulation und dem Gutachtenblatt -1- werden folgende voraussichtlichen Beträge ausgewiesen:

Reparaturkosten ohne MwSt	EUR	7.185,27
19,00% MwSt aus Reparaturkosten	EUR	1.365,20
Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt	EUR	8.550,47
		=====

### XI. Bemerkung

Bei den Arbeitslöhnen wurde der Verrechnungssatz der Reparaturfirma zugrunde gelegt.

### XII. Beurteilung

**Reparaturwürdig**

Aufgrund des Fahrzeugalters, der Laufleistung sowie der festgestellten Schäden ist die Durchführung der Reparatur gerechtfertigt.

### XIII. Reparaturdauer

voraussichtlich ca.

**3-5 Arbeitstage**

Bei der Beurteilung der Reparaturdauer wird davon ausgegangen, daß die Instandsetzung des Fahrzeuges zügig und ohne Unterbrechnung durchgeführt wird. Hierbei handelt es sich um Arbeitstage, ohne Samstag, Sonn- und Feiertage.

Wartezeiten infolge von Ersatzteilbeschaffung, Überführung des Fahrzeuges zur Durchführung von Fremdleistungen oder hohe Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.



Herr  
Chris Mustermann  
Leopoldstraße 305

80135 München

Bewertung-Nr.: **20012001**  
Erstellt am: **01.08.2002**

Bewertungstag: **01.08.2003**

## Zeitwertschätzung

Hersteller:	<b>Mercedes-Benz</b>	Motorart:	<b>Otto / G-Kat</b>		
Modell / Typ:	<b>SLK 200</b>	Hubraum (ccm):	<b>1998</b>		
Fahrzeugart / Aufbau:	<b>Pkw / Roadster</b>	Leistung (kW):	<b>103</b>		
Amtl. Kennzeichen:	<b>M-EK 3850</b>	Leerg./Gesamt/NL (kg):	<b>1030</b>	<b>1530</b>	<b>500</b>
Fz-Ident-Nr.:	<b>MB32871273CH3472</b>	1./L. Zulassung:	<b>15.03.1999</b>	<b>15.03.1999</b>	
Besichtigungsdatum:	<b>01.08.2002</b>	Nächste HU/AU/SP:	<b>05.2003</b>	<b>05.2003</b>	<b>05.2003</b>
Besichtigungsort:	<b>Bei Fahrzeughalter in München</b>	Farbe:	<b>Silber-Met.</b>		
Bereifung V-Achse:	<b>205/60 R 15 91 H</b>	Besitzverhältnisse:	<b>1.-Besitz</b>		
Bereifung H-Achse I:	<b>205/70 R 15 91 H</b>	Fahrzeugzustand:	<b>Dem Alter, der Laufleistung entsprechend</b>		
Reserve-/Notrad:	<b>205/70 R 15 91 H</b>	Betriebsleistung (km):	<b>32000</b>		
			<b>SO</b>	<b>8,0 mm</b>	<b>8,0 mm</b>
			<b>SO</b>	<b>8,0 mm</b>	<b>8,0 mm</b>
			<b>SO</b>	<b>8,0 mm</b>	

(SO) = Sommer-Original, (WO) = Winter-Original, (RE) = Runderneuert

### Serienausstattung

Anti-Blockier-System, Airbag (4), Colorglas, Drehzahlmesser, Antriebs-Schlupf-Regulierung, Felgen-Sonderausführung (4), Fensterheber elektr. (2), Schaltgetriebe 6-Gang, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer (2), Kopfstützen (2), Rücksp. el. verstellbar / beheizt (2), Servolenkung, Sondersitze/Sportsitze (2), Tempomat, Außenthermometer, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Bordcomputer, Antriebs-Schlupf-Regulierung, Abgas-Rückführung, Diebstahl-/Alarmanlage, Fensterheber elektr., Diebstahl-/Alarmanlage, Schaltgetriebe 6-Gang, Hardtop, Niveauregulierung (Kompress.), Holzeinlagen-Edelholz, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Niveauregulierung (Kompress.), Polster - Leder

### Sonderausstattung


Bordcomputer, Diebstahl-/Alarmanlage, Durchlade/Skisack, Automatikgetriebe, Schaltgetriebe 6-Gang, Felgen-Sonderausführung (4), Heckscheibenwischer, Diebstahl-/Alarmanlage, Fahrwerksregulierung elektr., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Diebstahl-/Alarmanlage

**Aktueller Zeitwert::** **12.470,00 EUR** (inkl. 1991,01 EUR MwSt.)

Basis dieser Bewertung sind durch den Sachverständigen vorgenommene Marktforschungsergebnisse.

Grundlage zur Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes am Bewertungstag waren die dem Sachverständigen bekannten Fahrzeugdaten unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren.

Diese Bewertung wurde durchgeführt von: Chris Mustermann

**XIV. Wiederbeschaffungswert (inkl. MwSt)****EUR 10.500,00**

Es wurde eine eigene Ermittlung des Fahrzeugwertes, bezogen auf den Zeitpunkt unmittelbar vor Schadeneintritt durchgeführt.

Unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Zubehör, aller wertbildenden Faktoren sowie der örtlichen Marktlage errechnet sich ein Wiederbeschaffungswert in der oben angegebenen Höhe.

Grundlage war die Marktforschung der --SCHWACKE-Bewertung--.

**XV. Wertminderung (steuerneutral)****EUR 360,00**

Unter Berücksichtigung der sach- und fachgerechten Instandsetzung ist nach durchgeführter Reparatur und nach der Rechtsprechung eine merkantile Wertminderung zu befürworten.

Alle beeinflussenden Faktoren wie Reparaturumfang, Laufleistung, Fahrzeugalter, Allgemeinzustand und Fahrzeugwert wurden beachtet.

Die Wertminderung wurde aus einem Mix verschiedener Methoden errechnet.

**XVI. Nutzungsentschädigung (pro Ausfalltag)****EUR 34,00**

Die ausgewiesene Nutzungsentschädigung für das beschädigte Fahrzeug pro schadenbedingten Ausfalltag wurde der Liste Eurotax - Schwacke entnommen.

(Berechnungsschema Sanden / Danner)


**XVII. Gutachtenfertigstellung****12.06.2009**

Lichtbilder wurden nur dem Original - Gutachten beigelegt.

Freising, den 12.06.2009


Der Sachverständige





**Foto 01**

Beschreibung Foto 3



**Foto 02**


Beschreibung zu diesem Foto



**Foto 03**

Anstossbereich  
Fahrerseite hinten





### Auftrag zur Gutachtenerstellung

Hiermit beauftrage ich das oben genannte Sachverständigenbüro mit der Erstellung eines Gutachtens.

#### Auftraggeber (Anspruchsteller)

Name: **Manfred Gerstmayer**

Adresse: **D-89331 Burgau, Goethestr. 21**

Amtl. Kennzeichen: **M-HI 808**

Gutachten-Nr.: **20012001**

#### Halter des gegnerischen Kfz (Unfallgegner/Versicherungsnehmer)

Name: **Huber Martin**

Adresse: **85244 Röhrmoos, An der Heide 38**

Amtl. Kennzeichen: **DAH-LI 780**

#### Versicherungsgesellschaft des Unfallgegners

Name: **Barmenia Allgem. Vers.**

Adresse: **42094 Wuppertal, Kronprinzenallee 12-18**

Versich.-Nr.: **VEX/3472384728-CI**

Schadentag/-Nr.: **01.01.2008 / AJ7878789HJH-5878**

#### Zahlungsanweisung und Sicherungsabtretungserklärung

Aus Anlass des oben beschriebenen Schadenfalls, habe ich das oben genannte Kfz-Sachverständigenbüro beauftragt, ein Gutachten zur Schadenshöhe und Beweissicherung zu erstellen.

Die umseitig abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) habe ich in diesem Zusammenhang zur Kenntnis genommen und anerkannt. Ich trete hiermit meine Schadenersatzansprüche aus dem genannten Unfall sicherungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des unfallbeteiligten Fahrzeugs in Höhe der Gutachtenkosten einschließlich der Mehrwertsteuer unwiderruflich an das o.g. Kfz-Sachverständigenbüro ab.

Das Kfz-Sachverständigenbüro ist berechtigt, diese Abtretung den Anspruchsgegnern offen zu legen und die sicherungshalber abgetretenen Ansprüche gegenüber den Anspruchsgegnern in eigenem Namen geltend zu machen, wenn und soweit ich das Sachverständigenhonorar zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht bezahle. Für diesen Fall weise ich hiermit den Anspruchsgegner unwiderruflich an, den Forderungsbetrag des Kfz-Sachverständigenbüros unmittelbar dorthin zu begleichen.

Durch diese Sicherungsabtretung werden die Ansprüche des Kfz-Sachverständigenbüros aus dem Sachverständigenvertrag gegen mich nicht berührt. Es kann die Ansprüche zu jeder Zeit gegen mich geltend machen, verzichtet dann jedoch Zug um Zug gegen die Erfüllung auf die Rechte aus der Sicherungsabtretung gegenüber den Anspruchsgegnern. Ich habe für die Geltendmachung und Durchsetzung meiner Schadenersatzansprüche gegen die Anspruchsgegner selbst zu sorgen.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Michael Nehr Korn

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber

**Berechnung der merkantilen Wertminderung  
nach Dipl.-Ing. Halbgewachs**

11.02.2005

Gutachtennummer **20012001**  
Gutachtendatum **01.01.2001**

Fahrzeug **BMW**  
Modell **Z3 1.8**

Amtl. Kennzeichen **M-HI 808**  
Fz-Ident-Nr. **VSX000093M4138453**


Erstzulassung **25.05.1999**

Reparaturdaten		Rechnungsgang	
01. Fahrzeugalter	<b>15 Mon</b>	Wertverhältnis:	<b>86,7 %</b>
02. Listenpreis (NP)	<b>7.750</b>	A. Kostenverhältnis:	<b>80,1 %</b>
03. Veräußerungswert	<b>6.720</b>	B. Aufwandsverhältnis:	<b>156,6 %</b>
04. Gesamte Reparaturkosten	<b>5.380</b>		
05. Lackierungskosten	<b>1.185</b>	Wert X aus Tabelle:	<b>4,50</b>
06. Arbeitskosten	<b>2.528</b>	Spalte: V Buchstabe: A	
07. Materialkosten	<b>1.614</b>		
08. Vorunfälle	<b>Nein</b>	Bemessungsgrenze: €	<b>540</b>
09. Besitzwechsel			
10. Werkinstandsetzung oder	<b>Fachwerkstatt</b>		

Vom Sachverständigen festgesetzt werden als merkantiler Minderwert: € **550**

Alle errechneten Werte wurden anhand der Tabelle zur Festsetzung der Bemessungsgrenze des merkantilen Minderwertes nach "Dipl.-Ing. Halbgewachs" ermittelt.

Alle ausgewiesenen Preisangaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf € .

**Berechnung der merkantilen Wertminderung  
nach Ruhkopf - Sahm**

11.02.2005

Gutachtennummer **20012001**  
Gutachtendatum **01.01.2001**

Fahrzeug **BMW**  
Modell **Z3 1.8**

Amtl. Kennzeichen **M-HI 808**  
Fz-Ident-Nr. **VSX000093M4138453**


Erstzulassung **25.05.1999**

Reparaturdaten		Rechnungsgang	
01. Fahrzeugalter	<b>48 Mon</b>	Verhältnis:	
		Reparatur / WBW	<b>38,7%</b>
02. Kilometerstand	<b>35.000</b>		
03. Wiederbeschaffungswert	<b>12.890</b>	Wert X aus Tabelle:	<b>3%</b>
04. Gesamte Reparaturkosten	<b>4.983</b>		
		Bemessungsgrenze: €	<b>540</b>

Vom Sachverständigen festgesetzt werden als merkantiler Minderwert: € **400**

Alle errechneten Werte wurden anhand der Tabelle zur Festsetzung der Bemessungsgrenze des merkantilen Minderwertes nach "Ruhkopf - Sahm" ermittelt.

Alle ausgewiesenen Preisangaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf € .



### Berechnung der merkantilen Wertminderung nach dem Hamburger Modell

11.02.2005

Gutachtennummer **20012001**  
Gutachtendatum **01.01.2001**

Fahrzeug **BMW**  
Modell **Z3 1.8**


Amtl. Kennzeichen **M-HI 808**  
Fz-Ident-Nr. **VSX000093M4138453**

Erstzulassung **25.05.1999**

Reparaturdaten		Rechnungsgang	
01. Fahrzeugalter	<b>20 Mon</b>		
02. Kilometerstand	<b>35.800</b>		
03. Materialkosten	<b>893</b>	Wert X aus Tabelle:	<b>20%</b>
04. Lohnkosten gesamt (ohne Lack.)	<b>871</b>		
05. Lohnkosten (Richtarbeiten)	<b>300</b>		
		Bemessungsgrenze: €	<b>120</b>
<b>Vom Sachverständigen festgesetzt werden als merkantiler Minderwert:</b>		<b>€</b>	<b>150</b>

Alle errechneten Werte wurden anhand der Tabelle zur Festsetzung der Bemessungsgrenze des merkantilen Minderwertes nach dem "Hamburger Modell" ermittelt.

Alle ausgewiesenen Preisangaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf € .

**Berechnung der merkantilen Wertminderung  
nach dem BVSK - Modell**

11.02.2005

Gutachtennummer **20012001**  
Gutachtendatum **01.01.2001**

Fahrzeug **BMW**  
Modell **Z3 1.8**

Amtl. Kennzeichen **M-HI 808**  
Fz-Ident-Nr. **VSX000093M4138453**


Erstzulassung **25.05.1999**

Reparaturdaten		Rechnungsgang	
01. Fahrzeugalter	<b>20 Mon</b>	%-Wert (Klasse) aus Tabelle:	<b>2,0%</b>
02. Kilometerstand	<b>35.800</b>	M-Wert aus Tabelle:	<b>2,0%</b>
03. Wiederbeschaffungswert	<b>14.500</b>	K-Faktor aus Tabelle:	<b>0,6%</b>
04. Schadenklasse	<b>3</b>		
		Bemessungsgrenze: €	<b>350</b>

Vom Sachverständigen festgesetzt werden als merkantiler Minderwert:	€	<b>350</b>
---	---	------------

Alle errechneten Werte wurden anhand der Tabelle zur Festsetzung der Bemessungsgrenze des merkantilen Minderwertes nach dem "BVSK - Wertminderungsmodell" ermittelt.

Alle ausgewiesenen Preisangaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf € .

**Berechnung der merkantilen Wertminderung  
Berechnungs - M I X**

11.02.2005

Gutachtennummer **20012001**  
Gutachtendatum **01.01.2001**

Fahrzeug **BMW**  
Modell **Z3 1.8**


Amtl. Kennzeichen **M-HI 808**  
Fz-Ident-Nr. **VSX000093M4138453**

Erstzulassung **25.05.1999**

<b>Berechnungsmodelle</b>	<b>Merkantiler Minderwert</b>
Modell: Dipl.-Ing. Halbgewachs	<b>550</b>
Modell: Ruhkopf - Sahm	<b>400</b>
Modell: Hamburger	<b>150</b>
Modell: B V S K	<b>350</b>
<b>Vom Sachverständigen im MIX ermittelter merkantiler Minderwert:</b>	<b>€ 360</b>

Alle errechneten Werte wurden anhand der jeweiligen Berechnungstabellen zur Festsetzung der Bemessungsgrenze des merkantilen Minderwertes ermittelt.

Alle ausgewiesenen Preisangaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf € .



Obinger & Partner · Leopoldstraße 305 · 80135 München

Herr  
**Manfred Gerstmayer**  
Goethestr. 21  
D-89331 Burgau

### Reparaturbestätigung

01.12.2001

Gutachtennummer **20012001**  
Gutachtendatum **01.01.2001**

Versicherung / Aktz. **Barmenia Allgem. Vers. / VEX/3472384728-CI**  
Schadenummer **AJ7878789HJH-5878**  
Versicherungsnehmer **DAH-LI 780**  
**Huber Martin**  
**An der Heide 38**  
**85244 Röhrmoos**

#### Zu oben genanntem Gutachten wurde folgendes Fahrzeug nachbesichtigt

Hersteller **BMW**  
Modell **Z3 1.8**  
Amtl. Kennzeichen **M-HI 808**  
Fz-Ident-Nr. **VSX000093M4138453**

Besichtigungsdatum **01.12.2006**  
Uhrzeit **12:00**  
Besichtigt von **Chris Mustermann**


**Die Reparatur wurde fachgerecht durchgeführt.**

**Die reine Reparaturdauer betrug 3 Arbeitstage**

Bemerkung zur Nachbesichtigung .....

Anlage: 3 Fotos





Obinger & Partner · Leopoldstraße 305 · 80135 München

Herr  
**Manfred Gerstmayer**  
Goethestr. 21  
D-89331 Burgau

### Zahlungsinformation

Erstellt am: **12.06.2009**

Unsere UStID-Nr.  
**DE 127 656 059**

Sehr geehrter Kunde,

da Sie vorsteuerabzugsberechtigt sind, wird seitens der zu zahlenden Versicherung lediglich der Netto-Rechnungsbetrag beglichen. Bitte begleichen Sie deshalb den noch offenen MwSt-Betrag.

Amtl. Kennz.	Fahrzeug	
M-HI 808	BMW	Z3 1.8
Versicherungsnummer		Schadennummer
VEX/3472384728-CI		AJ7878789HJH-5878

Rechnung-Nr.	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag	Fälligkeitsdatum
20012001	27.06.2006	624,83	27.07.2006
Bereits bezahlt	Somit noch offen	Mahngebühr	Zu zahlender Betrag
538,65	86,18		€ <b>86,18</b>

**Bitte überweisen Sie den zu zahlenden Betrag von €86,18 bis spätestens 26.06.2009**

Wurde die Zahlung bereits angewiesen, dann betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.  
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Angabe der Rechnungsnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Für **Auslandsüberweisungen**: (IBAN) - DE552007002405728530 / (BIC) - DEUTDE3333031000000



